



Компания «ЭТМ»  
представляет:



## ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



В 90% случаев, причина – **ПОЛОМКА ДРАЙВЕРА**  
**ЗАМЕНИТЕ ЕГО!**

1. Снимите драйвер вышедшего из строя светильника;
2. Подберите аналогичный, по характеристикам из таблицы;
3. Закажите его в ЭТМ!

Применение светильника	Мощность светильника, потребляемая из сети, Вт	Выходной ток вышедшего из строя драйвера, мА	Название нового драйвера	Выходное напряжение, В	Код Товара ЭТМ
Офисное	28-55	350	ИПС50-350Т IP20 офис	70-140	<b>7182900</b>
Офисное/ промышленное	13-56	240-390 (любой ток в диапазоне)	ИПС50-350ТД IP20 (240-390) – выставление тока от 240-390 мА	50-140	<b>2157571</b>
Офисное/ промышленное	18-66	400-700 (любой ток в диапазоне)	ИПС60-700ТД IP20 (400-700) выставление тока от 400-700 мА	40-85	<b>4800493</b>
Промышленное/ уличное	31-66	700	ИПС60-700Т IP65	40-85	<b>9020417</b>

### Дополнительные характеристики новых драйверов:

1. Ресурс работы драйвера – 60 000 часов
2. Пульсации светового потока менее 1%
3. Электромагнитная совместимость( радиопомехи)- соответствует стандартам
4. Температура эксплуатации -40°с до +50°с



Поставки светотехнических комплектующих и оборудования.  
Инженерные разработки

